


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ

Модель: КПС-2461В

### ВНЕШНИЙ ВИД

1. Курок
2. Сопло
3. Опорная скоба
4. Направляющая муфта
5. Защита от перегиба кабеля
6. Кнопка питания



### Комплектность поставки

Пистолет клеевой

Подставка

Клеевой стержень (2 шт.)

Руководство по эксплуатации



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	КПС-2461В
Максимальная мощность, Вт	90
Номинальная мощность, Вт	20
Напряжение/ Частота, В/Гц	230/50
Скорость подачи клея, г/мин	12
Время нагрева, мин	3-5
Диаметр клеевого стержня, мм	7
Вес, кг	0,115

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Используйте зажимы, струбцины, тиски или другой способ надежного крепления обрабатываемой детали. Удержание детали рукой или телом ненадежно и может привести к потере контроля и к поломке инструмента или травмам.

Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент, соответствующий вашей работе. Правильно подобранный электроинструмент позволяет более качественно выполнить работу и обеспечивает большую безопасность.

Не используйте электроинструмент, если не работает клавиша «включения / выключения» («ON/OFF»). Любой электроинструмент, в котором неисправна клавиша включения / выключения, представляет ПОВЫШЕННУЮ опасность и должен быть отремонтирован до начала работы.

Отсоедините кабель питания от источника электропитания перед проведением любых регулировок, замены аксессуаров или принадлежностей, или при хранении электроинструмента. Такие профилактические меры по обеспечению безопасности уменьшают риск случайного включения электроинструмента.

Храните электроинструменты вне досягаемости детей и других людей, не имеющих навыков работы с электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках пользователей, не имеющих навыков.

Вовремя проводите необходимое обслуживание электроинструмента. Должным образом обслуженные электроинструменты позволяют более легко и качественно выполнять работу и повышают безопасность. Любое изменение или модификация запрещается, так как это может привести к поломке электроинструмента или травмам.


## РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

### Подготовка к склеиванию

Перед началом склеивания необходимо надежно закрепить обрабатываемую деталь, чтобы избежать ее движения.

**ВНИМАНИЕ!** Перед включением убедитесь, что клеевой пистолет находится на опорной скобе (С).

Держа пистолет за рукоятку одной рукой, возьмите опорную скобу другой рукой (С) и сместите её вниз и вперед, чтобы пистолет зафиксировался на опорной скобе в положении наиболее близком к соплу.



**ВНИМАНИЕ!** В нерабочем положении пистолет должен быть зафиксирован под наклоном 45°.

### Включение

**ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте инструмент включенным длительное время если не используете его.

1. Вставьте клеевой стержень в отверстие для подачи в задней части клеевого пистолета.
2. Убедитесь, что пистолет установлен на опорную скобу (С) до подключения его к сети.
3. После включения инструменту потребуется 3-5 минут для нагрева до рабочей температуры.

### Выключение

1. Поместите пистолет на опорную скобу и разместите его на рабочей поверхности так, чтобы сопло не касалось рабочей поверхности.
2. Отключите пистолет от сети.
3. После окончания работы рекомендуется положить лист бумаги под сопло (так как из еще не остывшего пистолета может капать клей).
4. Отключите пистолет, когда закончили работу с ним. Постоянно включенный пистолет перегреется.

**ВНИМАНИЕ!** В целях безопасности контролируйте устройство пока оно полностью не остынет.

### Склеивание

**ВНИМАНИЕ!** Никогда не касайтесь сопла или верхней части пистолета, где очень высокая температура.

**ВНИМАНИЕ!** Если пистолет был включен некоторое время и нагрелся, несильно нажмите на курок (В) и клей начнет вытекать через сопло. В случае сильного нажатия на курок (В), весь клей может вытечь.

1. Вставьте клеевой стержень в отверстие для подачи клея (А).
2. Нажмите на курок (В) несколько раз, чтобы клеевой стержень вошел в отверстие.

3. Через 3-5 минут нагрева (приблизительное время), возьмите пистолет за рукоятку и положите палец на курок (B).
4. Держа пистолет за рукоятку, поднесите сопло к обрабатываемой поверхности.
5. Поднесите сопло к обрабатываемой поверхности, несильно нажмите на курок, чтобы клей начал вытекать из сопла. Если на курок нажать сильно, это может привести к его поломке.

**ВНИМАНИЕ!** Клей будет подаваться постепенно. Если курок зажат сильно, то клеевая масса будет выделяться постоянно тонким потоком.

6. Когда клеевой стержень закончится, замените на следующий. Способ установки нового клеевого стержня описан ранее.
7. Для склеивания двух частей после нанесения клея, сожмите склеиваемые поверхности на 15 сек. Для сжатия поверхностей рекомендуется использовать струбцины.
8. Отключите пистолет от сети после окончания работы. Не вытаскивайте оставшийся клей из пистолета. Для последующего использования будет достаточно просто включить пистолет и позволить застывшему клею нагреться.

**ВНИМАНИЕ!** Немедленно вытащите вилку из розетки, если кабель был поврежден во время работы.

## ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:

Уровень звукового давления (L<sub>p</sub> A): 85 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (LWA): 96 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ(A). Используйте средства защиты слуха.

Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный в соответствии с EN60745: Распространение вибрации (ah, AG): 7,0 м/с<sup>2</sup>. Погрешность (K): 1,5 м/с<sup>2</sup>.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ



Подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия размещен на официальном сайте [www.sturmtools.ru](http://www.sturmtools.ru).

Соответствует техническим регламентам: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Страна изготовления: КНР.

Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис». Адрес: Россия, 140143, Московская область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, 10, пом. 1, каб. 315. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060.

Импортер: ООО «СмартТулз». Адрес: Россия, 140143, Московская область, городской округ Раменский, дп. Родники, ул. Трудовая, д. 10, пом. 1, этаж 3, ком. 319. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060.

Сайт: [www.sturmtools.ru](http://www.sturmtools.ru).